校名__苗栗縣 興隆國小__東棟__ 查核日期__110__年__7__月 1_日

項	項		檢 核 結 果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	V		
般 性	2	確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
1,1	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	儲藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
יונים	1	窗戶無損壞、故障。	V		
窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
一一一一一一一一	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
加	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊 物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
1.	1	柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		
1000	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆			V		

項	項		檢核結果
且	次	安全檢視應注意要點	符合 不符合 改進方式 (如需經費請說明來源)
"	3	 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V (X- m/x1 g
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V
一位	2	樓梯的地面無裂縫。	V
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V
_	2	屋頂無漏水現象。	V
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V
	5	屋頂無雜草雜物。	V
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V
-71	7	女兒牆上方無堆放物品。	V
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V
牆	4	地下室無積水。	無地下室
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。	
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。	
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	無此設備
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。	
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。	

校名__苗栗縣 興隆國小__北棟__

查核日期__110__年__7__月1_日

項	項		檢核結果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標	V		
般 性	2	示以維安全。 確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢 查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
' '	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	储藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
窗	1	窗戶無損壞、故障。	V		
図	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
窗	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
713	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
حد	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		_
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆			V		

項	項			檢	核結果
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V		
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V		
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V		
	2	樓梯的地面無裂縫。	V		
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V		
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V		
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V		
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V		
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V		
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V		
	2	屋頂無漏水現象。	V		
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V		
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V		
	5	屋頂無雜草雜物。	V		
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V		
175	7	女兒牆上方無堆放物品。	V		
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V		
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V		
圍	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V		
牆	4	地下室無積水。	無地下	室	
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。			
	2	已委請專業廠商負責維護保養。			
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。			
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		;	無此設備
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。			
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。			

項	項			檢	核結果
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	V		
般性	2	確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢 查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
' '	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	儲藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
nje	1	窗戶無損壞、故障。	V		
窗	2	非安全玻璃之窗户加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
四宮	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
加	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
16	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
1.	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		
1130	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆			V		

項	項			檢 核 結 果		
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)	
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V			
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V			
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V			
	2	樓梯的地面無裂縫。	V			
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V			
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V			
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V			
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V			
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V			
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V			
屋	2	屋頂無漏水現象。	V			
坐	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V			
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V			
	5	屋頂無雜草雜物。	V			
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V			
	7	女兒牆上方無堆放物品。	V			
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V			
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V			
融	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V			
牆	4	地下室無積水。	無地下	室		
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。				
	2	已委請專業廠商負責維護保養。				
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。				
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		無	点此設備	
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。				
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。				

項	項		檢核結果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標	V		
般 性	2	示以維安全。 確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢 查、保養、修護。	V		
要點	3	室台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標 示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
1,1	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	儲藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
n)c	1	窗戶無損壞、故障。	V		
窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
窗	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
714	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	V		
1.5.	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		
INIA	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆					

項	項			檢 核 結 果		
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)	
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V			
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V			
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V			
	2	樓梯的地面無裂縫。	V			
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V			
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V			
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V			
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V			
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V			
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V			
P	2	屋頂無漏水現象。	V			
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V			
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V			
	5	屋頂無雜草雜物。	V			
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V			
	7	女兒牆上方無堆放物品。	V			
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V			
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V			
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V			
牆	4	地下室無積水。	無地下	室		
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。				
	2	已委請專業廠商負責維護保養。				
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。				
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		無	無此設備	
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。				
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。				

校名__苗栗縣 興隆國小__東棟__ 查核日期__110__年__8__月2_日

項	項		檢 核 結 果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	V		
般 性	2	確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
1,1	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	儲藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
יונים	1	窗戶無損壞、故障。	V		
窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
一一一一一一一一	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
加	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊 物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
1.	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		
1000	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆			V		

項	項		檢核結果
且	次	安全檢視應注意要點	符合 不符合 改進方式 (如需經費請說明來源)
"	3	 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V (X- m/x1 g
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V
女	2	樓梯的地面無裂縫。	V
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V
_	2	屋頂無漏水現象。	V
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V
	5	屋頂無雜草雜物。	V
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V
-71	7	女兒牆上方無堆放物品。	V
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V
牆	4	地下室無積水。	無地下室
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。	
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。	
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	無此設備
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。	
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。	

校名__苗栗縣 興隆國小__北棟__

查核日期__110__年__8__月<u>2</u>日

項	項		檢核結果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標	V		
般 性	2	示以維安全。 確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢 查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
' '	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	储藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
窗	1	窗戶無損壞、故障。	V		
図	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
窗	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
713	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
حد	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		_
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆			V		

項	項			檢	核結果
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V		
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V		
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V		
	2	樓梯的地面無裂縫。	V		
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V		
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V		
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V		
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V		
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V		
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V		
	2	屋頂無漏水現象。	V		
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V		
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V		
	5	屋頂無雜草雜物。	V		
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V		
175	7	女兒牆上方無堆放物品。	V		
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V		
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V		
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V		
牆	4	地下室無積水。	無地下	室	
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。			
	2	已委請專業廠商負責維護保養。			
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。			
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		;	無此設備
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。			
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。			

項	項		檢核結果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標	V		
般 性	2	示以維安全。 確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢 查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
' '	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	储藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
窗	1	窗戶無損壞、故障。	V		
図	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
窗	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
713	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
حد	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		_
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆			V		

項	項		檢 核 結 果			
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)	
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V			
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V			
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V			
	2	樓梯的地面無裂縫。	V			
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V			
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V			
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V			
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V			
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V			
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V			
屋	2	屋頂無漏水現象。	V			
坐	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V			
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V			
	5	屋頂無雜草雜物。	V			
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V			
	7	女兒牆上方無堆放物品。	V			
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V			
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V			
融	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V			
牆	4	地下室無積水。	無地下	室		
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。				
	2	已委請專業廠商負責維護保養。				
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。				
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		無	点此設備	
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。				
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。				

校名__苗栗縣 興隆國小__宿舍__ _ _ _ 查核日期__110__年__8__月 2_日

項	項			檢	核結果
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	V		
般性	2	確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
' '	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	儲藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
n)c	1	窗戶無損壞、故障。	V		
窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
密	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
加	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
15	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
1.	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		
1130	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆					

項	項		檢核結果
且	次	安全檢視應注意要點	符合 不符合 (如需經費請說明來源)
"	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V (X- m/正 页 明 600 7) 7(// // // // // // // // // // // // //
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V
 樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V
女	2	樓梯的地面無裂縫。	V
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V
	2	王 屋頂無漏水現象。	V
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V
	5	屋頂無雜草雜物。	V
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V
175	7	女兒牆上方無堆放物品。	V
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V
牆	4	地下室無積水。	無地下室
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。	
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。	
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	無此設備
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。	
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。	

校名__苗栗縣 興隆國小__東棟__ 查核日期__110__年__9__月1_日

項	項		檢 核 結 果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	V		
般 性	2	確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
1,1	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	儲藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
יונים	1	窗戶無損壞、故障。	V		
窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
一一一一一一一一	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
加	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊 物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
1.	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		
1000	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆			V		

項	項		檢核結果
且	次	安全檢視應注意要點	符合 不符合 改進方式 (如需經費請說明來源)
"	3	 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V (X- m/x1 g
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V
女	2	樓梯的地面無裂縫。	V
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V
_	2	屋頂無漏水現象。	V
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V
	5	屋頂無雜草雜物。	V
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V
-71	7	女兒牆上方無堆放物品。	V
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V
牆	4	地下室無積水。	無地下室
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。	
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。	
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	無此設備
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。	
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。	

校名__苗栗縣 興隆國小__北棟__

查核日期__110__年__9__月1_日

項	項		檢核結果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標	V		
般 性	2	示以維安全。 確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢 查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
' '	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	储藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
窗	1	窗戶無損壞、故障。	V		
図	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
窗	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
713	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
حد	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		_
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆			V		

項	項			檢	核結果
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V		
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V		
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V		
	2	樓梯的地面無裂縫。	V		
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V		
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V		
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V		
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V		
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V		
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V		
	2	屋頂無漏水現象。	V		
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V		
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V		
	5	屋頂無雜草雜物。	V		
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V		
175	7	女兒牆上方無堆放物品。	V		
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V		
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V		
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V		
牆	4	地下室無積水。	無地下	室	
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。			
	2	已委請專業廠商負責維護保養。			
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。			
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		;	無此設備
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。			
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。			

項	項		檢核結果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標	V		
般 性	2	示以維安全。 確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢 查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
' '	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	储藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
窗	1	窗戶無損壞、故障。	V		
図	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
窗	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
713	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
حد	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		_
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆			V		

項	項		檢 核 結 果			
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)	
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V			
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V			
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V			
	2	樓梯的地面無裂縫。	V			
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V			
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V			
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V			
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V			
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V			
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V			
屋	2	屋頂無漏水現象。	V			
坐	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V			
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V			
	5	屋頂無雜草雜物。	V			
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V			
	7	女兒牆上方無堆放物品。	V			
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V			
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V			
融	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V			
牆	4	地下室無積水。	無地下	室		
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。				
	2	已委請專業廠商負責維護保養。				
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。				
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		無	点此設備	
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。				
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。				

項	項		檢核結果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標	V		
般 性	2	示以維安全。 確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢 查、保養、修護。	V		
要點	3	室台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標 示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
1,1	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	儲藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
n)c	1	窗戶無損壞、故障。	V		
窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
窗	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
714	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	V		
1.5.	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		
INIA	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆					

項	項		檢 核 結 果			
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)	
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V			
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V			
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V			
	2	樓梯的地面無裂縫。	V			
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V			
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V			
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V			
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V			
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V			
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V			
E	2	屋頂無漏水現象。	V			
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V			
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V			
	5	屋頂無雜草雜物。	V			
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V			
	7	女兒牆上方無堆放物品。	V			
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V			
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V			
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V			
牆	4	地下室無積水。	無地下	室		
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。				
	2	已委請專業廠商負責維護保養。				
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。				
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		無	無此設備	
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。				
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。				

校名__苗栗縣 興隆國小__東棟__ 查核日期__110__年__10__月 1_日

項	項			檢	核結果
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
1	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	V		
般性	2	確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢 查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
1,1	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	儲藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
n)e	1	窗戶無損壞、故障。	V		
窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
五 密	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
加回	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
夭	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
16	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
- 欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		
1喇	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆		A CONTINUE DONCE THE WINDS	V		
47				<u> </u>	

項	項		檢核結果
且	次	安全檢視應注意要點	符合 不符合 改進方式 (如需經費請說明來源)
"	3	 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V (X- m/x1 g
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V
女	2	樓梯的地面無裂縫。	V
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V
_	2	屋頂無漏水現象。	V
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V
	5	屋頂無雜草雜物。	V
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V
-71	7	女兒牆上方無堆放物品。	V
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V
牆	4	地下室無積水。	無地下室
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。	
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。	
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	無此設備
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。	
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。	

校名__苗栗縣 興隆國小__北棟__

查核日期__110__年__10__月1_日

項	項			檢核結果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)	
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標	V			
般 性	2	示以維安全。 確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢 查、保養、修護。	V			
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V			
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V			
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V			
' '	3	教室門、鎖無損壞。	V			
	4	储藏室門無損壞。	V			
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V			
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V			
門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V			
窗	1	窗戶無損壞、故障。	V			
図	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V			
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V			
窗	2	安裝牢固、不易倒塌。	V			
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V			
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V			
713	3	內牆無出現裂縫現象。	V			
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V			
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V			
花	2	天花板無龜裂現象。	V			
	3	天花板無漏水的現象。	V			
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V			
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V			
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V			
حد	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V			
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V			
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		_	
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V			
杆			V			

項	項			檢	核結果
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V		
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V		
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V		
	2	樓梯的地面無裂縫。	V		
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V		
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V		
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V		
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V		
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V		
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V		
	2	屋頂無漏水現象。	V		
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V		
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V		
	5	屋頂無雜草雜物。	V		
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V		
175	7	女兒牆上方無堆放物品。	V		
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V		
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V		
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V		
牆	4	地下室無積水。	無地下	室	
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。			
	2	已委請專業廠商負責維護保養。			
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。			
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		;	無此設備
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。			
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。			

校名__苗栗縣 興隆國小__西棟__

查核日期__110__年__10__月1_日

項	項			檢核結果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)	
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標	V			
般 性	2	示以維安全。 確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢 查、保養、修護。	V			
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V			
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V			
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V			
' '	3	教室門、鎖無損壞。	V			
	4	储藏室門無損壞。	V			
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V			
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V			
門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V			
窗	1	窗戶無損壞、故障。	V			
図	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V			
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V			
窗	2	安裝牢固、不易倒塌。	V			
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V			
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V			
713	3	內牆無出現裂縫現象。	V			
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V			
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V			
花	2	天花板無龜裂現象。	V			
	3	天花板無漏水的現象。	V			
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V			
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V			
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V			
حد	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V			
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V			
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		_	
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V			
杆			V			

項	項		檢 核 結 果		
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V		
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V		
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V		
	2	樓梯的地面無裂縫。	V		
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V		
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V		
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V		
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V		
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V		
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V		
屋	2	屋頂無漏水現象。	V		
坐	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V		
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V		
	5	屋頂無雜草雜物。	V		
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V		
	7	女兒牆上方無堆放物品。	V		
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V		
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V		
融	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V		
牆	4	地下室無積水。	無地下	室	
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。			
	2	已委請專業廠商負責維護保養。			
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。			
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		無	点此設備
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。			
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。			

校名__苗栗縣 興隆國小__宿舍__ _ _ _ 查核日期__110__年__10__月 1_日

項	項			檢	核結果
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	V		
般性	2	確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
' '	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	儲藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
n)c	1	窗戶無損壞、故障。	V		
窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
密	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
加	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
15	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
1.	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		
1130	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆					

項	項		檢核結果
且	次	安全檢視應注意要點	符合 不符合 (如需經費請說明來源)
"	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V (X- m/正 页 明 600 7) 7(// // // // // // // // // // // // //
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V
 樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V
女	2	樓梯的地面無裂縫。	V
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V
	2	王 屋頂無漏水現象。	V
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V
	5	屋頂無雜草雜物。	V
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V
175	7	女兒牆上方無堆放物品。	V
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V
牆	4	地下室無積水。	無地下室
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。	
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。	
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	無此設備
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。	
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。	

校名__苗栗縣 興隆國小__東棟__ 查核日期__110__年__11__月 1_日

項	項		檢 核 結 果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	V		
般 性	2	確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
1,1	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	儲藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
יונים	1	窗戶無損壞、故障。	V		
窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
一一一一一一一一	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
加	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊 物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
1.	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		
1000	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆			V		

項	項		檢核結果
且	次	安全檢視應注意要點	符合 不符合 改進方式 (如需經費請說明來源)
"	3	 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V (X- m/x1 g
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V
女	2	樓梯的地面無裂縫。	V
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V
_	2	屋頂無漏水現象。	V
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V
	5	屋頂無雜草雜物。	V
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V
-71	7	女兒牆上方無堆放物品。	V
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V
牆	4	地下室無積水。	無地下室
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。	
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。	
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	無此設備
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。	
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。	

校名__苗栗縣 興隆國小__北棟__

查核日期__110__年__11__月1_日

項	項			檢核結果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)	
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標	V			
般 性	2	示以維安全。 確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢 查、保養、修護。	V			
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V			
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V			
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V			
' '	3	教室門、鎖無損壞。	V			
	4	储藏室門無損壞。	V			
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V			
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V			
門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V			
窗	1	窗戶無損壞、故障。	V			
図	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V			
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V			
窗	2	安裝牢固、不易倒塌。	V			
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V			
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V			
713	3	內牆無出現裂縫現象。	V			
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V			
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V			
花	2	天花板無龜裂現象。	V			
	3	天花板無漏水的現象。	V			
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V			
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V			
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V			
حد	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V			
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V			
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		_	
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V			
杆			V			

項	項			檢	核結果
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V		
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V		
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V		
	2	樓梯的地面無裂縫。	V		
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V		
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V		
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V		
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V		
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V		
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V		
	2	屋頂無漏水現象。	V		
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V		
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V		
	5	屋頂無雜草雜物。	V		
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V		
175	7	女兒牆上方無堆放物品。	V		
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V		
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V		
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V		
牆	4	地下室無積水。	無地下	室	
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。			
	2	已委請專業廠商負責維護保養。			
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。			
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		;	無此設備
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。			
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。			

校名__苗栗縣 興隆國小__西棟__

查核日期__110__年__11__月1_日

項	項		檢核結果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標	V		
般 性	2	示以維安全。 確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢 查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
' '	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	储藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
窗	1	窗戶無損壞、故障。	V		
図	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
窗	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
713	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
حد	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		_
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆			V		

項	項		檢核結果			
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)	
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V			
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V			
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V			
	2	樓梯的地面無裂縫。	V			
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V			
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V			
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V			
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V			
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V			
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V			
屋	2	屋頂無漏水現象。	V			
坐	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V			
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V			
	5	屋頂無雜草雜物。	V			
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V			
	7	女兒牆上方無堆放物品。	V			
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V			
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V			
融	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V			
牆	4	地下室無積水。	無地下	室		
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。				
	2	已委請專業廠商負責維護保養。				
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。				
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		無	点此設備	
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。				
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。				

項	項		檢核結果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	V		
般性	2	確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
' '	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	儲藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
n)c	1	窗戶無損壞、故障。	V		
窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
密窗	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
加	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
15	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
1.	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		
1130	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆					

項	項		檢核結果			
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)	
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V			
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V			
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V			
	2	樓梯的地面無裂縫。	V			
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V			
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V			
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V			
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V			
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V			
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V			
P	2	屋頂無漏水現象。	V			
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V			
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V			
	5	屋頂無雜草雜物。	V			
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V			
	7	女兒牆上方無堆放物品。	V			
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V			
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V			
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V			
牆	4	地下室無積水。	無地下	室		
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。				
	2	已委請專業廠商負責維護保養。				
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。				
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		無	無此設備	
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。				
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。				

校名__苗栗縣 興隆國小__東棟__ 查核日期__110__年__12__月 1_日

項	項			檢	核結果
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
1	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	V		
般性	2	確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢 查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
1,1	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	儲藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
n)e	1	窗戶無損壞、故障。	V		
窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
五 密	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
加回	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
夭	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
16	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
- 欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		
1喇	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆		A CONTINUE DONCE THE WINDS	V		
47				<u> </u>	

項	項		檢核結果
且	次	安全檢視應注意要點	符合 不符合 改進方式 (如需經費請說明來源)
"	3	 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V (X- m/x1 g
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V
一位	2	樓梯的地面無裂縫。	V
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V
_	2	屋頂無漏水現象。	V
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V
	5	屋頂無雜草雜物。	V
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V
-71	7	女兒牆上方無堆放物品。	V
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V
牆	4	地下室無積水。	無地下室
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。	
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。	
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	無此設備
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。	
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。	

校名__苗栗縣 興隆國小__北棟__ 查核日期__110__年__12__月 1_日

項	項			檢	核 結 果
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
一一般	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標 示以維安全。	V		
放性 要	2	確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢查、保養、修護。	V		
当	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
,,	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	儲藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
枪門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
مد	1	窗戶無損壞、故障。	V		
窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
 防 盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
盆 窗	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
恒	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
4+	2	天花板無龜裂現象。	V		
花	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具	V		
物	۷	無搖晃鬆弛現象。	V		
柱	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆			V		

項	項			檢	核結果
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V		
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V		
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V		
	2	樓梯的地面無裂縫。	V		
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V		
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V		
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V		
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V		
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V		
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V		
	2	屋頂無漏水現象。	V		
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V		
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V		
	5	屋頂無雜草雜物。	V		
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V		
175	7	女兒牆上方無堆放物品。	V		
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V		
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V		
圍	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V		
牆	4	地下室無積水。	無地下	室	
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。			
	2	已委請專業廠商負責維護保養。			
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。			
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		;	無此設備
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。			
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。			

校名__苗栗縣 興隆國小__西棟__ 查核日期__110__年__12__月 1_日

項	項		檢 核 結 果		
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	V		
般性五	2	確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢 查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
1 1	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	儲藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
枪	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	V		
**	1	窗户無損壞、故障。	V		
窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
益	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
加	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊 物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
,.	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		
TING.	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆			V		

項	項		檢核結果			
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)	
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V			
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V			
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V			
	2	樓梯的地面無裂縫。	V			
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V			
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V			
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V			
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V			
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V			
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V			
屋	2	屋頂無漏水現象。	V			
坐	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V			
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V			
	5	屋頂無雜草雜物。	V			
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V			
	7	女兒牆上方無堆放物品。	V			
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V			
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V			
融	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V			
牆	4	地下室無積水。	無地下	室		
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。				
	2	已委請專業廠商負責維護保養。				
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。				
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		無	点此設備	
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。				
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。				

校名__苗栗縣 興隆國小__宿舍__ _ _ _ 查核日期__110__年__12__月 1_日

項	項		檢核結果		
目	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
_	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	V		
般性	2	確實執行公物保管制度,實施定期與不定期檢查、保養、修護。	V		
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	V		
	1	校門門鎖無損壞,操作使用正常。	V		
門	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	V		
' '	3	教室門、鎖無損壞。	V		
	4	儲藏室門無損壞。	V		
鐵	1	有防夾及聲音警示裝置。	V		
捲	2	有警示標語提醒進出人員。	V		
門門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧 四週的狀況並確定無人。	V		
n)c	1	窗戶無損壞、故障。	V		
窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	V		
防盗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	V		
密窗	2	安裝牢固、不易倒塌。	V		
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	V		
牆	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	V		
加	3	內牆無出現裂縫現象。	V		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	V		
天	1	樑無傾斜龜裂現象。	V		
花	2	天花板無龜裂現象。	V		
15	3	天花板無漏水的現象。	V		
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	V		
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	V		
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。	V		
1.	1	柱無傾斜、變形或 O. 3mm 以上之龜裂現象。	V		
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	V		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	V		
1130	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	V		
杆					

項	項		檢核結果			
且	次	安全檢視應注意要點	符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)	
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	V			
	4	木質欄杆無腐爛現象。	V			
樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	V			
	2	樓梯的地面無裂縫。	V			
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	V			
梯	4	樓梯間照明設備無損壞。	V			
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	V			
	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安全。	V			
廊	3	走廊排水正常未見積水現象。	V			
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	V			
P	2	屋頂無漏水現象。	V			
屋	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	V			
	4	屋頂落水頭無阻塞。	V			
	5	屋頂無雜草雜物。	V			
頂	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	V			
	7	女兒牆上方無堆放物品。	V			
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	V			
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	V			
崖	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	V			
牆	4	地下室無積水。	無地下	室		
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。				
	2	已委請專業廠商負責維護保養。				
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。				
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		無	無此設備	
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。				
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證,並 張貼於出入口處上方。				